



**GEOTECHNICKÝ
ENGINEERING & SERVICE**

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
o
hydrogeologickém průzkumu**

Název úkolu :

Rasochy – hřbitov

Číslo úkolu :

2003-1-265

Odběratel :

OÚ Uhlířská Lhota, 281 26 Týnec nad Labem

INGES[®] s.r.o.

Na Petynce 34, 169 00 Praha 6
Tel./Fax 51621991; DIČ 006-15890856

Zpracoval :

RNDr. Aleš Hrdina

jednatel společnosti a odpovědný řešitel

PRAHA, ZÁŘÍ 2003

INGES s.r.o. se sídlem Na Petynce 34, 169 00 Praha 6; Pracoviště Praha 5 - Tel/Fax/Zázn. 251621991, GSM 606 - 469741
Bankovní spojení : Komerční banka Praha 1, účet č. 1000906-931 / 0100; DIČ : 006 - 15890856 (plátce DPH)
Společnost byla dne 17.4.1991 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 1642.

1. ÚVOD

Zákon č. 256/2001 sb. ukládá provozovatelům veřejného pohřebiště vyžádat si souhlas územně příslušného okresního úřadu „který jej vydá za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, není v rozporu s ochranou veřejného pořádku, tlecí doba stanovena v řádu veřejného pohřebiště odpovídá výsledku hydrogeologického průzkumu a stanovisku okresního hygienika.....“ cit. (§ 18 (3)).

Pro tyto účely objednal Obecní úřad Uhlířská Lhota provedení hydrogeologického průzkumu hřbitova v obci Rasochy.

Úkolem průzkumu je:


- klasifikovat geologickou stavbu zájmového prostoru,
- charakterizovat hydrogeologické poměry území a vlastního pohřebiště,
- stanovit propustnost zemin a prostředí jako celku,
- vyhodnotit získané poznatky a na základě nich navrhnout tlecí dobu. Zpráva slouží jako podklad pro krajského hygienika.

2. PODKLADY

Poznatky potřebné pro stanovení tlecí doby byly získány z :

- prohlídky terénu v okolí hřbitova a studia geologických a hydrogeologických map zájmového prostoru, Topografická mapa 1 : 25 000, M-33-67-D-b, list Chlumec nad Cidlinou
- výsledků vrtného průzkumu a z osobních zkušeností autorů získaných pracemi v daném geologickém prostředí, hřbitovy Lipec, Klamoš, Převýšov, Týnec n. Labem atd.
- Kysela M.: Posudek o vhodnosti části pozemků (pro hřbitov v J. Hradci)
SPÚVMV Č. Budějovice 1958
- Geofond V 36145

3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO PROSTORU



3.1 Morfologická charakteristika

Pohřebiště se nachází v jižní části na kopci nad obcí Rasochy, na levo od polní cesty.

Morfologicky je prostor v okolí obce mírně členitý. Jde o Chlumeckou tabuli, mírně zvlněnou, rozčleněnou mírnými údolími. Nadmořské výšky se pohybují na plošině kolem 230 m, na dně údolí (s potokem JZ od hřbitova a S v obci) kolem 225 m a na morfologických elevacích dosahují 240 m (vrch nad hřbitovem) až 246 m (vrch Písnič JV od obce).

Vlastní hřbitov je nepravidelného tvaru, směru přibližně Z-V je situován částečně na vršku elevace plošiny a částečně na jejím úbočí s mírným úklonem k JZ k údolí s potokem a k severu do obce. Hřbitov je tvaru viceúhelníku, v horní části rovinného charakteru, v dolní části s úklonem k S k obci a leží na vrstevnici cca 235 m. V severní a jižní části je upravován do roviny navezeninou cca 0,7 m nad okolní terén. Hřbitov je obklopen stromy a na východě polem, je omezen cestou. J a JZ za hřbitovem svah poměrně příkře upadá do údolí s potokem.

Na hřbitově se nenachází studna. Je cca 80 až 100 m po svahu pod hřbitovem.

3.2 Geologické poměry

Po stránce geologické náleží území do České křídové tabule. Výplň tabule je tvořena turonskými sedimenty druhohorního stáří (křída). Mocnost dosahuje několika set metrů.

V daném prostoru jsou zastoupeny druhohorní usazeniny svrchního turonu - coniak, které jsou zastoupeny slínovci a vápnitými jílovci, tvořícími skalní podklad.

Kvartérní pokryv je poměrně mocný. Je tvořen zbytky fluviálních sedimentů (teras) - písků hlinitopísčitého charakteru s valounky křemene a štěrkopísku.

S přihlédnutím ke geologické stavbě a morfologickým poměrům lze usuzovat na vcelku jednotný geologický profil celého hřbitova. K doplnění detailu geologické stavby jsme ruční soupravou, vzhledem k velikosti hřbitova, provedli 2 jádrové vrty s následujícími profily :

V 1

0,00 - 0,10 m **hlína hnědá, humózní, tuhá, svrchu drobivá, drn**

0,10 - 0,40 m **hlína, hnědá, písčitá, s valounky křemene, tuhá, suchá**

0,40 - 1,10 m **písek, až štěrk hlinitý, hnědoookrový, přirozeně zavlhly**

1,10 - 2,00 m **písek, středně až hrubě zrnitý, s valouny křemene až 3-5 cm, polohy štěrku, žlutookrový, přirozeně zavlhly**

Podzemní voda nezastižena.

V 2

0,00 - 0,10 m **hlína hnědá, humózní, tuhá, svrchu drobivá, drn**

0,10 - 0,50 m **hlína, hnědá, písčitá, s valounky křemene, tuhá, suchá**

0,50 - 1,20 m **písek až hlína písčitá, až štěrk hlinitý, hnědoookrový, přirozeně zavlhly**

1,20 - 2,00 m **štěrk až štěrkopísek, žlutookrový, přirozeně zavlhly**

Podzemní voda nezastižena.

Další zjištěné informace :

* pochovává se do hloubky 1,8 m

* materiály jsou poměrně dobře kopatelné, místy se můžou zasypávat

* dna hrobů jsou suchá

3.3 Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry jsou jednoznačně dány geologickou stavbou území a morfologií povrchu. V zájmovém území se vyskytuje zvodeň vázaná na hlavu nepropustných svrchnoturonských sedimentů, slínovců a vápnitých jílovců. Infiltrační oblast je zde vázána na plošinu, kde voda převážně vsakuje do sedimentárního pokryvu písčitého a štěrkopískového, tvořeného zbytky teras a dále směřuje k málo propustnému podloží.

Průměrná propustnost pokryvných sedimentů charakteru písčitých hlín s valounky, písky a štěrkopísky se pohybuje v řádu 10^{-3} až 10^{-6} m/s. Koefficient filtrace K_f je jeden z ukazatelů, kterými se popisují hydraulické vlastnosti příslušného horninového prostředí. Jeho hodnoty odpovídají prostředí, které lze označit jako velmi dobře až dobré propustné.

Je umožněn vsak srážkových vod, dobrý postup infiltrované vody do podzemí a další odtekání vody po skalním podkladu. Je zabezpečeno odvádění plynných zplodin rozkladu organické hmoty. Voda zde protéka terasami se směrem proudění k jihozápadu do údolí s potokem, který oblast drénuje k JV. S částí oblasti hřbitova je také drénována k severu do údolí v obci s rybníkem a dále k západu.

Podzemní voda nebyla vrtem zastižena a její hladinu lze předpokládat v hloubce více než 5 m pod povrchem.

4. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK

Aktivní profil pohřebiště, tj. vertikální členění zemin a hornin lze na posuzovaném hřbitově stanovit prakticky jednotně. Na základě získaných poznatků je tedy možné klasifikovat jednotlivé části profilu hrobů následovně:

1. **vrchní pásmo** (*od povrchu území až k vrchu rakve, tj. cca do 1,30 m*), slouží k odvětrávání hrobů. Bude tvořeno výkopkem, hlín s písčitou příměsí a hlínou s valounky, hlouběji pískem, štěrkopískem a štěrkem. Tyto zeminy lze klasifikovat jako převážně dobré propustné, umožňující dobré zasakování povrchových vod do podložních partií převážně průlinami.
2. **střední pásmo** (*od povrchu rakve ke dnu hrobu*) je budováno polohami tvořenými pískem zahliněným, štěrkopískem a štěrkem místy zahliněným. Je třeba, aby toto pásmo tvořily jemně porovité až zemité zeminy, aby zplodiny tlení byly v tomto pásmu co nejdéle zadržovány a vystavovány fyzikálně-chemickým účinkům. K akumulacím podzemních vod a vlhkosti zde nedochází.
3. **spodní pásmo** (*filtracní - od dna hrobu k hladině podzemní vody*) slouží k zachycování produktů rozkladu mrtvol. Je zde naplněna podmínka mocnosti $> 0,5$ m. Tvořeno je polohami tvořenými písky, štěrkopísky a štěrkem. Pro tuto polohu je důležité, aby byla dostatečně propustná. Propustnost tohoto prostředí je dobrá. Kvalita podzemní vody produkty tlení ohrožena není.

ZÁVĚR

Podmínky posuzované z hlediska přímého pohřbívání do země jsou na předmětném hřbitově dobré. Proto zde stanovujeme tlecí dobu na spodní nejnižší možné hranici :

10 let.



Rasochy - hřbitov